蟻害·腐朽検査診断報告書

下記の建物に関して、蟻害及び腐朽の検査・診断を行った結果は、この蟻害・腐朽検査診断報告書のとおりです。

記

建物の所在地 神奈川県横浜市

(市区町村までを記入のこと)

| 検査年月日 | 平成 年 月 日 ← | _ 検査した日7 言ひ |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 蟻害・腐朽検査士氏名 | (模查士氏名) | 4 07 |
| 蟻害・腐朽検査士登録番号 | () 原道_ () - () ←— | _模查+卷绿 番号:記入 |
| 所属事業所 | (所属事案所を言え) | Bi 2 c 8 c) |
| 所属事業所住所・連絡先 | 〒 (所属事業所住所,連絡光を記入) | |
| | | |
| | | |
| | 電話番号: | |
| | FAX: | |

提出日:平成 年 月 日

提出した日(癸送した日)を記入

建物概要および増改築等の履歴

検査建物の概要

| 建物構造※ | 在来軸組構法 枠組壁工法 木質パネル構法 丸太組構法 |
|-------|--------------------------------|
| | 鉄骨造 RC造 その他() |
| 建物階数※ | 平屋建て 2階建て 集合住宅: 階 |
| 建物面積※ | 延べ床面積: [00 m² |
| | 1階床面積: 52 ㎡ 2階床面積 48 ㎡ 3階床面積 ㎡ |
| 特記事項 | しましぎ終2月首建ての建物である。 |
| | |
| | |
| | |
| | |

検査建物の履歴

| 検食建物の腹歴 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--|-------|
| 竣工年月(西曆)※ | /988年 | 6月(経過年数 ユ3年 化 | ' 0ヶ月) | 不明 |
| 増改築の有無※ | なし あり | 不明 | | |
| 増改築の時期・箇所 | 年 | 月(箇所: |) | 不明 |
| (前項「あり」の場合必須) | | | | |
| 増改築の時期・箇所 | 年 | 月(箇所: |) | 不明 |
| (前項「あり」の場合必須) | | | | |
| 新築時 | なしあり | 不明 該当箇所なし | | |
| 防腐・防蟻処理※ | | | | |
| 新築後 | 年 | 月 内容: | | |
| 防蟻・防腐処理履歴 | | | | |
| 新築後 | 年 | 月 内容: | | |
| 防蟻・防腐処理履歴 | | | | |
| 新築後 | 年 | 月 内容: | | |
| 防蟻・防腐処理履歴 | | | | |
| 特記事項 | | | | |
| | 新築時1 | いは予防措置をしていて | こか、その生 | 多は点検も |
| | BSB床如理 | せしていたいっ | | |
| | | | | |
| | | | 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| | | | * | |
| | | | | |

建物概要写真※

・写真にはNo.を付記し、間取図にて撮影方向を明記すること(2~4枚程度)



写真 No. 1 東側外観



写真 40.2 南侧外凝

建物概要写真※

・写真にはNo.を付記し、間取図にて撮影方向を明記すること (2~4枚程度)



字真No. 3 玄関周り

建物各部の構造および敷地・床下環境

基礎※

| 基礎構造 | 布基礎 | べた基礎 | 布基礎+ | 上間コン打ち | その他 | (|) | |
|-----------|-------|------|------|--------|-----|---|---|--|
| 床下換気口 | 切り欠き | 型換気口 | ねこ土台 | それらの併用 | | | | |
| 基礎外周部の換気口 | 個数 // | ケ所。 | | | | | | |

各部構造※

| 屋根形状 | 切妻 寄棟 入母屋 その他(|) |
|-------|-------------------------|---|
| 屋根葺材 | 瓦 スレート 金属板 その他(|) |
| 外壁仕上 | 1階部分: モルタル 2階部分: モルタル | |
| | 3階部分: | |
| 浴室の形式 | ユニットバス 在来浴室 | |
| | 在来浴室の各部仕上 | |
| | 床: みんい 壁: タイル 天井: バスリフロ | |

敷地·床下環境

| 通風状態 | 良い 普通 悪い 不明 | |
|-------------|-------------------------------|---|
| 土壌の湿気具合 | 乾いている 作業服が少し濡れる 作業服から下着まで濡れる | |
| (土壌露出の場合必須) | | |
| 土壌のカビ・キノ | 生えていない | |
| コ・雑草 | 生えている (カビ) キノコ 雑草 その他 |) |
| (土壌露出の場合必須) | | |
| 不快害虫の発生状況 | 発生していなり | |
| | 発生している(ナメクジ カマドムシ ゲジゲジ クモ ムカデ | |
| | ゴキブリ クロアリ アカアリ その他 |) |

シロアリの羽アリの発生状況※

| 羽アリ飛来の有無・ | 飛来なし 飛来あり (飛来時期 6 月頃) | |
|-----------|------------------------|---|
| 時期 | | |
| 羽アリの発生 | なし 建物外周 ベランダ 玄関 勝手口 浴室 | |
| | その他(|) |

シロアリの喰害および腐朽・カビの状況検査結果※

| シロアリの種類 | 被害なし | | |
|---------------|------------|---------|-------------------|
| | ヤマトシロアンイエシ | ロアリ | |
| | 乾材シロアリ(| |) |
| | シロアリの喰害物 | | 腐朽・カビの状況 |
| 建物外周囲 | 食害なし 食害あり | 不明 | なし あり (腐朽 カビ 不明) |
| (庭木・木柵) | 食害のあった部材 | | 被害のあった部材 |
| | (庭木 |) | (|
| | (|) | (|
| | (|) | (|
| 建物の外壁等 | 食害なし 食害あり | 不明 | なし あり (腐朽 カビ 不明) |
| | 食害のあった部材 | | 被害のあった部材 |
| | (|) | (|
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| [室内]壁・床・建具・家具 | 食害なし 食害あり | 不明 | なし あり (腐朽 カビ 不明) |
| | 部屋名(|) | 部屋名 () |
| | 食害のあった部材 | | 被害のあった部材 |
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| [小屋組・天井] | 食害なし 食害あり | 不明 | なし あり (腐朽 カビ 不明) |
| (梁・桁・母屋・垂木) | 食害のあった部材 | | 被害のあった部材 |
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| [床下]床下木部等 | 食害なし 食害あり | 不明 | なし あり (腐力 カビ) 不明) |
| | 食害のあった部材 | | 被害のあった部材 |
| | (大引(台計) |) | (大引(台前)) |
| | (根本(台町) |) | (根本(台町)) |
| | (|) | () |
| | (|) | () |
| | (|) | (|

| 全体所見※ | |
|-------|-------------------------------|
| | 台町存組の大引と根本の一部にシャツー被害が見られてい |
| | シロアリは生見していてよいが、独害的門の補格が必要である。 |
| | また、和室存下の東るに蟻道が構築されていたが、被害は |
| | 根がらけのごく一部に限られている。金銭をして経過を観察して |
| | しいくことが必要である。 |
| | - 浴室は基礎で囲まれていて検査不能であったが、手前の |
| | ※固計床下は健全を保っていた。 |
| | |
| | |
| | |
| | |

シロアリの喰害および腐朽・カビの状況現況写真※

・写真にはNo.を付記し、被害部材および状況を記入のうえ間取図にて撮影方向を明記すること



写真 4 台計大引の蟻害



罗夏5台阶划0城客



写真6 台阶根本の議害



写真7 和皇東石の議道

間 取 図※

- ・記入例を参照の上、方角および写真No.および撮影方向、検査不能箇所、縮尺を必ず記入のこと
- ・被害のあった階の間取図を記入のこと

