

様式5 (報告書表紙)

文化財等建造物蟻害・腐朽検査報告書



検査物件名 登録有形文化財 旧鱒坂家住宅主屋

所在地 鹿児島県南さつま市加世田武田17830-1

検査実施日 平成29年3月25日

実施団体 鹿児島県しろあり対策協会

様式2（文化財建造物）

実施報告書・報告番号： 2

報告書名	登録有形文化財 旧鱒坂家住宅主屋
報告書作成日	平成29年 3月25日
検査物件の名称	旧鱒坂家住宅主屋
検査物件の所在地	鹿児島県南さつま市加世田武田 17830-1
検査物件の所有者または 管理者の連絡先	(該当する方に○) 所有者 ・ 管理者
	連絡者住所： 連絡先電話：
検査対象物件の概要	(該当する番号に○) 1. 国、都道府県、市町村の指定の種別： <u> 国 </u> 2. 文化的価値のある建造物： _____
	延床面積： <u> 224 </u> m ² 建築年数： <u> 105 </u> 年程度 その他特記事項：
検査実施期間	平成29年 3月25日～ 平成29年 3月25日
実施責任者連絡先	所属事業所名：有限会社 鹿児島シロアリ 所在地：鹿児島県鹿児島市上本町7-16 電話：099-223-6986 FAX：099-226-7859 実施責任者：井戸口 広行
特記事項	

※参加者一覧（様式4）とともに、各報告書に1部作成のこと

※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

様式4


参加者一覧・報告番号： 2

氏名	所属事業所	防除施工士番号	蟻害・腐朽検査員番号	備考
井戸口 広行	(有)鹿児島シロアリ	7564号	鹿児島02-0021	実施責任者
徳永 忠美	(有)ナンカイ白蟻	7996号		
廣瀬 博宣	廣瀬産業(株)	2830号	鹿児島02-0011	
田中 修二	田中シロアリ	2985号		
田中 佑弥	田中シロアリ	12666号		
金山 潤郎	潤環境サービス	5410号	鹿児島08-0038	
西村 隣太郎	(有)西村シロアリ工務店	6623号	鹿児島02-0019	
永江 政治	(有)大和消毒	8495号		
松本 龍	(株)松本シロアリ	13447号		
東島 広典	ハクエイシロアリ	10034号	鹿児島07-0036	
前迫 淳志	廣瀬産業(株)	11944号		

※実施報告書（様式2又は様式3）とともに、各報告書に1部作成のこと（不足する場合は適宜追加）

※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

旧鯉坂邸：床下状況



様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
3-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
5		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
5-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 水漏れ跡アリ	
6-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
7		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
7-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8		蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
8-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
9-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9-4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
10		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
10-1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6②

調査日時 : 平成 29年 3 月 25 日 記録 : 2班 氏名: 前迫 淳志 No. 1

床下環境 : 乾燥 湿潤 カビ臭 放置残材 ごみ 土壌 三和土 コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
2-2 含水率 [%] %	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他		
3-2 含水率 [%] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・ 進行中 ・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他		
4-2 含水率 [%] %	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他		
5-2 含水率 [%] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他		
6-3 含水率 [17.8] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input checked="" type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他		

様式6②

調査日時 : 平成 29年 3 月 25 日 記録 : 2班 氏名: 前迫 淳志 No. 2

床下環境 : 乾燥 湿潤 カビ臭 放置残材 ごみ 土壌 三和土 コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
7-2 含水率 [%] %	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他		
8-3 含水率 [14.6] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他		
9-3 含水率 [24.5] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他		
10-1 含水率 [%] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他(外壁)	蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・ 進行中 ・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他		
含水率 [%] %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他		

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
1		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
1-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2		蟻害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
3		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
4		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
5		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
5-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
6-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
7		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
9		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
10		蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
11		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
11-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
11-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
12		蟻害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 雨漏れアリ	
12-2		蟻害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 雨漏れ個所	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
13		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
13-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
14		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
14-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
15		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
15-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
16		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
16-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見


写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
17		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
17-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
18		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
18-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①


劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
19		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
19-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
20		蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
20-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

旧鯉坂邸：室内状況



旧鯉坂邸：床下状況



N

