

様式5（報告書表紙）

文化財等建造物蟻害・腐朽検査報告書



検査物件名 登録有形文化財 鮫島 博家住宅主屋

所在地 鹿児島県南さつま市加世田武田17824-1

検査実施日 平成29年3月25日

実施団体 鹿児島県しろあり対策協会

様式2（文化財建造物）

実施報告書・報告番号：__1__

報告書名	登録有形文化財 鯨島博家住宅主屋
報告書作成日	平成29年 3月25日
検査物件の名称	鯨島 博家住宅主屋
検査物件の所在地	鹿児島県南さつま市加世田武田 17824-1
検査物件の所有者または 管理者の連絡先	(該当する方に○) 所有者 ・ 管理者
	連絡者住所： 連絡先電話：
検査対象物件の概要	(該当する番号に○) 1. 国、都道府県、市町村の指定の種別：__国__ 2. 文化的価値のある建造物：__
	延床面積：__169__ m ² 建築年数：__135__ 年程度 その他特記事項：1996年、1999年に改修
検査実施期間	平成29年 3月25日～ 平成29年 3月25日
実施責任者連絡先	所属事業所名：有限会社 鹿児島シロアリ 所在地：鹿児島県鹿児島市上本町7-16 電話：099-223-6986 FAX：099-226-7859 実施責任者：井戸口 広行
特記事項	

※参加者一覧（様式4）とともに、各報告書に1部作成のこと

※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

様式4


参加者一覧・報告番号： 1

氏名	所属事業所	防除施工士番号	蟻害・腐朽検査員番号	備考
井戸口 広行	(有)鹿児島シロアリ	7 5 6 4 号	鹿児島02-0021	実施責任者
徳永 忠美	(有)ナンカイ白蟻	7 9 9 6 号		
廣瀬 博宣	廣瀬産業(株)	2 8 3 0 号	鹿児島02-0011	
田中 修二	田中シロアリ	2 9 8 5 号		
田中 佑弥	田中シロアリ	1 2 6 6 6 号		
金山 潤郎	潤環境サービス	5 4 1 0 号	鹿児島08-0038	
西村 隣太郎	(有)西村シロアリ工務店	6 6 2 3 号	鹿児島02-0019	
永江 政治	(有)大和消毒	8 4 9 5 号		
松本 龍	(株)松本シロアリ	1 3 4 4 7 号		
東島 広典	ハクエイシロアリ	1 0 0 3 4 号	鹿児島07-0036	
前迫 淳志	廣瀬産業(株)	1 1 9 4 4 号		

3) とともに、各報告書に1部作成のこと（不足する場合は適宜追加）

※検査報告書の表紙（様式5）の後にも同じものを添付すること

鮫島博家住宅 : 床下状況



様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
1		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
1-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
3-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
5		蟻害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
5-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6		蟻害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
7		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
7-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
9		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6②

調査日時 : 平成 29年 3 月 25 日 記録 : 2班 氏名: 東島 広典 No. 1

床下環境 : ■乾燥 □湿潤 □カビ臭 □放置残材 □ごみ ■土壌 □三和土 □コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
1-2 含水率 [8.3] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
2-2 含水率 [%] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☒ 蟻土 ☐ なし	その他		
3-2 含水率 [17.4] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☒ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
4-2 含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☒ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☒ 蟻土 ☐ なし	その他		
5-2 含水率 [%] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☒ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		


様式6②

調査日時 : 平成 29年 3 月 25 日 記録 : 2班 氏 名: 東島 広典 No. 2

床下環境 : ☐乾燥 ☐湿潤 ☐カビ臭 ☐放置残材 ☐ごみ ☐土壌 ☐三和土 ☐コンクリート

写真番号	劣化部位	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
6-2 含水率 [11.7] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
7-2 含水率 [15.8] %	☐ 床束 ☒ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☒ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・ <u>古い</u> ・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
8-2 含水率 [18.3] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☒ 土台 ☐ その他()	蟻害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
9-2 含水率 [20.6] %	☒ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☒ 問題なし
		腐朽	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	<u>なし</u> ・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☒ なし	その他		
含水率 [] %	☐ 床束 ☐ 大引 ☐ 根太 ☐ 床板 ☐ 土台 ☐ その他()	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	☐ 要交換 ☐ 要改善 ☐ 要経過観察 ☐ 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
	☐ 蟻道 ☐ 蟻土 ☐ なし	その他		

鮫島博家住宅：室内状況



様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
1		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
1-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
2-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
3		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
3-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
4-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
5		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
5-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし ・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
6-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
7		蟻害	なし・進行中 (古い)・被害材の転用・不明
		腐朽	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
7-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8		蟻害	なし・進行中 (古い)・被害材の転用・不明
		腐朽	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	(なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
8-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
9		蟻害	なし・進行中 古い ・被害材の転用・不明
		腐朽	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
9-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
10		蟻害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・ 古い ・被害材の転用・不明
		虫害	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし 進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
10-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見


写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
10-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
11		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 雨漏れあと	
11-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
11-3		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

様式6①

劣化部位と所見

写真番号	劣化部位の写真	劣化の種類と劣化程度	
12		蟻害	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項 雨漏れあと	
12-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
13		蟻害	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・ <u>進行中</u> ・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	
13-2		蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明
		その他・特記事項	

鮫島博家住宅：室内状況



鮫島博家住宅 : 床下状況

